

見なかったことにしていませんか？ グリーストラップの問題。



before



グリーストラップの清掃を怠ると、さまざまな問題が発生します。油脂を含んだ排水、生ゴミや食べかすが原因で強烈な悪臭が発生し、近隣施設や来店客に悪影響を及ぼします。また、固まった油脂が害虫の発生源となり、ゴキブリなどが繁殖し、衛生環境が著しく低下します。不潔さがさらに清掃頻度を下げ、悪循環になってしまいます。

グリーストラップの 悪臭問題を解決

バイビーX^{エックス}

オゾンガスを適切な濃度でグリーストラップ内にエアレーションすることで、消臭・除菌・害虫に効果を発揮し、店内環境を改善します。




after

その秘密は「オゾン」です

オゾンを発生

臭いやウイルスと反応

残るのは酸素だけ



オゾンは元々自然界にあるものです。オゾンは自然界の仕組みに基づいた、安全性の高い物質です。


オゾンガスは高濃度になると健康に影響を与える可能性があります。バイビーXは常に適切な濃度を維持する設計となっており、安全に使用いただけます。

飲食店の環境改善は 清潔なグリーストラップから




★ **業務に集中できます。**
環境の良い中で働くスタッフはハツラツ
とし、活気のあるお店が望めます。

★ **お料理をしっかり味わえます**
清潔なお店では、美味しい料理を存分
に楽しめ、リピートにつながります。



バイビーX エックス
屋外設置タイプ
(エアポンプ内蔵)



バイビーX エックス
屋内設置小型タイプ
(エアポンプ外置き)



独自開発の
オゾン発生ユニット

極めて高い
耐久性

安心の
燕三条製

バイビーX導入のコストメリット

**グリーストラップ用
消臭剤**
¥5,000/1本
(内容量12回分、週2回使用、年8本使用)
※消臭剤メーカーの推奨頻度から計算
¥ 40,000/1年

清掃業者依頼
¥27,000/1回
(2ヶ月に1回、年6回)
※清掃業者の推奨頻度から計算
¥ 162,000/1年

× 5年 = **¥ 1,010,000**

**グリーストラップ用
洗剤**
¥5,000/1本
(内容量40L、2ヶ月に1回10L使用、年1.5本使用)
※洗剤メーカーの推奨頻度から計算
¥ 7,500/1年

**バイビーX
電気代**
¥1,600/1月
¥ 19,200/1年

× 5年 +

**バイビーX
導入費用**
¥ 500,000

5年で
¥ 376,500
のコストカット
= **¥ 633,500**



オズイン
株式会社オズワン新潟
大洋金属株式会社

〒959-1287 新潟県燕市大関125-1
T. 0256-47-4611 F. 0256-47-4612
M. info@ozone-niigata.co.jp

ozone-niigata.co.jp

